



# PREPDECK

Odstraňovač lazur a čistící prostředek na dřevo ve  
vnějším prostředí

## TECHNICKÝ LIST

### Popis výrobku:

**PREPDECK** je odstraňovač nátěrů dřeva ve vnějším prostředí

### Vlastnosti:

Odstraňuje staré nátěry dřeva (tenkovrstvé lazury, silnovrstvé lazury, ochranné nátěry) ve vnějším prostředí, včetně 100% akrylových nátěrů  
Snižuje lesk nového dřeva  
Zlepšuje vsáknutí ošetrujících přípravků  
Odstraňuje kategorizační značky (razítka) z nového dřeva  
Použitelný bez nebo s ředěním (viz odstavec "Ředění")

### Oblast použití:

Používat pouze ve vnějším prostředí  
Tlakově impregnované dřevo, jehličnatá dřeva (červený cedr, borovice ...), tropická dřeva, tepelně ošetřené dřevo  
Terasy, můstky, fasády a jiné dřevěné stavební prvky ve vnějším prostředí

### Charakteristika:

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| • Vzhled              | tekutý                                    |
| • Spec. váha při 18°C | 1,07 kg/l $\pm$ 0,05                      |
| • Viskozita           | 16" $\pm$ 1 (AFNOR výtokový pohárek č. 4) |
| • Bod vzplanutí       | > +90°C                                   |
| • Balení              | 2,5 litru, 15 litrů                       |
| • Skladovatelnost     | 2 roky v uzavřeném originálním obalu      |
| • Skladovací podmínky | v chladu, chránit před mrazem             |
| • pH                  | 13,3                                      |

### Podmínky pro zpracování

Dodržovat podmínky a předpisy výrobce produktu  
Nepoužívat při teplotě pod +5°C nebo přes +40°C

### Nářadí pro aplikaci

Kvalitní kartáč nebo syntetický váleček, štětec, rukavice, vysokotlaký čistič

### Ředění

K odstranění starých nátěrů nebo kategorizačních značek (razítek) používat **PREPDECK** neředěný  
K čištění dřeva nebo snížení lesku je ředění závislé na druhu dřeva a na podkladu; obraťte se prosím na technické oddělení

### Čištění nářadí

vodou

### Teoretická vydatnost

Při použití bez ředění: 3 - 4 m<sup>2</sup> / litr  
Při použití s ředěním:  
1 díl PREPDECK na 1 díl vody = 9 m<sup>2</sup> / litr  
1 díl PREPDECK na 3 díly vody = 12 m<sup>2</sup> / litr  
1 díl PREPDECK na 5 dílů vody = 18 m<sup>2</sup> / litr  
1 díl PREPDECK na 10 dílů vody = 33 m<sup>2</sup> / litr

### Použití:

**a. Doporučení před použitím**

- V průběhu použití **PREPDECKu** bývá ošetřovaná plocha kluzká - pohybujte se opatrně
- Přípravek před a během použití důkladně protřepat a promíchat
- Plochy, které nemají být čištěny nebo ze kterých nemá být nátěr odstraněn, zakrýt
- Používat ochranné brýle a rukavice
- Nepoužívat na horké povrchy, přípravek pak rychle zasychá
- Přípravek nenechat zaschnout
- Při použití na svislých plochách pracovat zdola nahoru, aby nevznikaly pruhy
- Kovové plochy zakrýt

**b. Aplikace**

- Přípravek použít čistý nebo naředěný. Při odstraňování nátěrů na svislých plochách je možné **PREPDECK** zahustit přimícháním škrobového lepidla až na konzistenci husté pasty. Tato směs musí být připravena přímo před aplikací, aby byla zaručena jednotnost směsi.
- Přípravek nanést pouze na tak velkou plochu, která může být očištěna (odstraněn nátěr, odstraněn lesk) nejdéle v průběhu 15 až 20 minut. Celou plochu ošetřit takto po částech.
- Nechat působit a zajistit, aby **PREPDECK** nezaschl; ošetřovaná plocha musí být kompletně pokryta. Jakmile přípravek začne zasychat, postříkejte ho jemně vodou (rozprašovačem). Doba působení závisí na účelu použití a druhu dřeva. V případě potřeby se obraťte na technické oddělení.
- Následně důkladně smýt vysokotlakým čističem ze vzdálenosti ca. 50 cm (tlak 35/65 bar)
- K odstranění kategorizační značky nanést přípravek neředěný a drhnout kartáčem, dokud značka nezmizí. Následně důkladně opláchnout.

**c. Konečné ošetření**

- Po smytí **PREPDECKu** je nutná neutralizace přípravkem **NET-TROL®\***. Řiďte se pokyny v technickém listu přípravku **NET-TROL®\***. Po třech dnech schnutí při suchém počasí je podklad připraven pro konečný nátěr vhodným přípravkem **OWATROL®** nebo jiným.

**Upozornění:**

Některé druhy dřev s vyšším obsahem tříslovin (dub, kaštan, červený cedr, tropická dřeva ...) mohou působením **PREPDECKu** ztmavnout. Aby dřevo opět zesvětlalo, musí být bezprostředně zneutralizováno přípravkem **NET-TROL®\***.

\* Stejný výrobce

Tento technický list nahrazuje všechny starší technické listy a popisy téhož výrobku. Slouží jako informace o vlastnostech produktu pro zákazníky. Tyto informace spočívají na dlouholetých zkušenostech a jsou výsledkem důkladných zkoušek. Uvedené pokyny, především ty týkající se životnosti, mohou být pouze přibližné, protože silně závisí na přírodních podmínkách a vlastnostech podkladu a řemeslné kvalitě zpracování. Vhodnost pro předpokládané použití je vždy potřeba vyzkoušet. Protože se technika neustále vyvíjí, je povinností uživatele se před začátkem práce vždy přesvědčit, že tento technický list nebyl nahrazen novým. Aktuální verzi najdete na [www.owatrol.cz](http://www.owatrol.cz).